



FILMS DE MARAÎCHAGE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES



Serres et Grands tunnels



Films épais, clairs, translucides, épaisseur \rightarrow 120 μ

Taux de souillure inférieur à

20%

Semi-forçage, Petits tunnels, Chenilles, Solarisation



Films minces clairs, translucides ou naturel, épaisseur de 20 à 80 μ

Taux de souillure inférieur à

40%

Paillage Clair



Films minces clairs, translucides, épaisseur 20 à 30 μ (sauf asperge)

Taux de souillure inférieur à

50%

Paillage Couleur



Films minces couleur (noir, marron, noir/blanc) épaisseur de 60 à 120 μ

Taux de souillure inférieur à

50%

Paillage Hors-sol



Films minces couleur (noir, marron, noir/blanc) épaisseur de 50 à 70 μ

Taux de souillure inférieur à

20%

Limitier au maximum la présence de déchets organiques

Déposer les films, de préférence par temps sec, pour éviter que le sable ou la terre ne collent au plastique

Sous serres : broyer la végétation, éventuellement attendre quelques jours pour accélérer sa décomposition

Plier le film et découper la partie enterrée qui est reprise avec les autres films de maraîchage.



Passer une lame pour déterrer le plastique

Dépose manuelle : Secouer pour enlever les végétaux et la terre. Récupérer séparément le paillage et la gaine d'irrigation

Dépose machine : Soulever les ourlets pour éliminer la terre. Enrouler le plastique avec une machine de type bi-cône pourvue d'un batteur. Récupérer séparément le paillage et la gaine d'irrigation. Ne pas utiliser de mandrins



Entreposer sur une aire plane, propre et accessible par tous les temps aux camions bennes
Ne pas mélanger avec les autres classes de films agricoles – ficelles, filets, gaine souples d'irrigation ni avec les sacs d'engrais ou de substrats

Contaminants proscrits : végétaux, bois, ferraille, pneus, cailloux, produits chimiques et tuyaux.